

Antenne mobile Sirio.

Réparation d'une antenne mobile VHF Sirio par F5GFE

Alain F5GFE a été confronté à quelques anomalies de fonctionnement sur son antenne mobile.

Généralement c'est un problème qui arrive après un certain temps d'utilisation où, les démontages successifs, les vibrations, arrivent à fissurer les soudures. Ici, c'est un modèle Sirio de la série antennes mobiles HP2000 à HP2070 bi-bandes.

Sans beaucoup d'écriture, les photos font découvrir l'intervention où toutes les soudures sont reprises et renforcées.

La conception de l'embase de type vissée permet de montrer comment faire le démontage sans casse. Quelque fois il y a un point de pâte loctite qui bloque le dévissage.



